


Suivi quantitatif en période  
d'étiage - état au 27 juillet  
2023 pour le département  
de la Creuse

suivi en quête d'eau

-  Ecoulement visible acceptable
-  Ecoulement visible faible
-  Ecoulement non visible
-  Assec
-  Absence de données



Conseil départementale de la Creuse  
Direction des Ressources Naturelles et des transitions  
Observatoire de l'eau

Cette carte est la propriété du Conseil départemental de  
la Creuse. Toute utilisation doit mentionner au minimum  
la source.